



# K30APT2FGRF2QP Pick-to-Light – датчик положения Емкостной датчик






Тип	K30APT2FGRF2QP	
ID №	3096668	
Данные по сигналам и индикации		
Назначение	Pick-to-Light	
Функция	сенсорный переключатель	
Тип источника света	зел. красн.	
Функция переключения	Мгновенного действия	
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен, 4.4 лм	
Функции цвета 2	Красный, 1.7 лм	
Специальные характеристики	Для промывки под давлением	
Электрические параметры		
Рабочее напряжение	1230 B =	
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 mA	
Макс. потребление тока на цвет	55 mA	
Выходная функция	НО контакт, PNP	
Тип входа	PNP	
Время отклика типовое	< 150 mc	
Механические характеристики		
Конструкция	Полусфера, К30	
Размеры	Ø 30 x 41 x 41 mm	
Материал корпуса	Пластмасса,Сополиэфир FDA	
Window material	Поликарбонат, рассеянный	
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, М12 × 1, 0.15 м, ПВХ	
Количество проводников	5	



#### Свойства

- ■Степени защиты IP67, IP69K
- Кабель с 1 штекером разъема М12, 5конт., 150 мм
- Цвета: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2)
- ■Переключающий выход PNP, НО контакт
- ■Емкостные датчики второго поколения
- ■Высокий иммунитет к ложным срабатываниям, вызванным брызгами, моющими средствами, маслами и другими загрязнениями
- ■Материал корпуса для пищевой индустрии

#### Схема подключения



## Принцип действия

Датчик K30 предназначен для применения в автоматизации различных сборочных процессов. Хорошая видимость зеленого индикатора работы или других сигналов индикации (в зависимости от версии). Транзисторный выход может быть легко подключен к системе управления, которая



### Технические характеристики

Температура окружающей среды	-40+50 °C	
Относительная влажность	090 %	
Степень защиты	IP67 IP69	
Испытания/сертификаты		
Approvals	Сертификация CE, cULus	

запрограммирована на специальную последовательность задач. Индикатор расположен внутри или перед каждым лотком: 1. Лотки с компонентами необходимо выбирать для каждого этапа работы и 2. последовательность выбора компонентов. Если оператор берет деталь из лотка, К30 детектирует руку в лотке и отсылает сигнал на контроллер. Затем система проверяет правильность выбора компонента и переключается в зависимости от конфигурации: выключает текущий индикатор работы и включает следующий. Контроль процедуры сборки приводит к повышению эффективности, качества, снижает количество повторной работы и проверок.

Под термином "индикатор работы" понимается визуальный индикатор лотка, из которого необходимо извлечь следующую деталь. "Активация" подтверждает извлечение другим цветом. "Неправильный выбор" загорается, если доступ к лотку был получен, когда индикатор работы не был включен.

## Аксессуары



## Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
M12×1 1/2 14	RKH4.4-2/TFE	6934473	Соединительный кабель, гнездовой разъем М12, прямой, 4-конт., соединительная гайка из нерж. стали, длина кабеля: 2 м, материал оболочки: PVC, серый; температурный диапазон: -25 +80 °C; возможны другие длины и материалы кабеля, см. www.turck.com
M12×1 25.2  — 30 —	WKH4.4-2/TFE	6934480	Соединительный кабель, гнездовой разъем М12, угловой, 4-конт., соединительная гайка из нерж. стали, длина кабеля: 2 м, материал оболочки: PVC, серый; температурный диапазон: -25 +80 °C; возможны другие длины и материалы кабеля, см. www.turck.com