


K50LPGRYS1Q Pick-to-Light - 替换传感器 偏振反射板式光电传感器




技术数据


型号	K50LPGRYS1Q
货号	3093511
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
功能	反射板式传感器
最大检测范围	2000 mm
	红
光束数量	1
开关功能 开关功能	瞬时
颜色1特征	绿, 可编程
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压	1230 VDC
直流额定工作电流	≤ 150 mA
每种灯色最大电流消耗	110 mA
通信协议	Modbus RTU
输出性能	常开触点, PNP/NPN
输入类型	通信协议
典型响应时间	< 3 ms
机械数据	
设计	半球, K50
尺寸	Ø 50 x 67.8 x 67.8 mm
	塑料, PC, 黑

特点

- ■防护等级IP67
- ■M12x 1, 4芯针头接插件
- ■绿色工作指示灯
- ■未拾起,红灯
- ■执行,黄灯
- ■工作电压12...30 VDC
- ■RS485 接口
- ■支持 Modbus RTU

接线图





功能原理

K50拾放传感器适用于多种底座和部件的贴装 应用。绿色工作指示灯和其他信号指示灯通过 整个球顶完美呈现(具体取决于型号)。晶体 管的输出端可轻松连接到为特殊任务序列而设 置的系统控件。传感器的工作指示灯位于工作 站所有拣货箱之中或者旁边,便于指示:1.针 对特定工作步骤所拾取组件的拣货箱 2.必须遵 循的组件拾取顺序。当操作员从拣货箱中取出 部件时,K50可检测到拣货箱中有手并向控制 单元发送信号。然后,系统检查是否拾取了正确的组件,并且根据配置以及组装顺序,关闭 相应的工作指示灯并打开下一个指示灯。工作 顺序控制提高了效率、改进了质量控制并减少 了重复工作和测试费用。

因此,术语工作指示灯表示拣货箱的视觉指示 器,接下来部件将从该拣货箱移除。启动用 于确认移除操作,用不同的颜色指示。当工作 指示灯未设置,但已伸入拣货箱,未拾起将亮


技术数据

Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40+50 °C
相对湿度	090 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	146 年符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, cULus认证


附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架,适用30mm圆柱		安装支架,PBT黑色,用于带30 mm	





SMB30FA	3074005
	Montagewinkel: Werkstoff VA 1 4401




附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接,孔头 M12、直角;4 针, 线缆长度:2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证: 其他线路长度应可订货,详



情参看see www.turck.com



附件

尺寸图	型号	货号	
	BRT-51X51BM	3071791	方型反射板,反射系数2.0,塑料,工作 温度-20 … +60 °C,具有几何棱镜结构
S S	BRT-84	3058979	Round reflector, reflection coefficient 1.4, material acrylic, ambient temperature -20 +60 °C