

Série TX HMI / PLC

Accessoires de montage TX100 pour les appareils 10" support de montage et connecteur d'alimentation en tension TX100-MOUNT-10

Type	TX100-MOUNT-10
N° d'identification	100003187



- Accessoire de montage pour l'utilisation avec des HMI de la famille de produit TX100
- 11 brides de montage, suffisantes pour les appareils jusqu'à 10" inclus
- 1 connecteur pour l'alimentation en tension