



K70APT2GRYF2Q Pick-to-Light – датчик положения Емкостной датчик






Тип	K70APT2GRYF2Q	
ID №	3096930	
Данные по сигналам и индикации		
Назначение	Pick-to-Light	
Функция	сенсорный переключатель	
Тип источника света	зел. красн. желт.	
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен, 45 лм	
Функции цвета 2	Красный	
Функции цвета 3	Желтый, 13 лм	
Электрические параметры		
Рабочее напряжение	1230 B=	
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 mA	
Макс. потребление тока на цвет	220 mA	
Выходная функция	HO контакт, PNP	
Тип входа	PNP	
Время отклика типовое	< 50 мс	
Механические характеристики		
Конструкция	Полусфера, К70	
Размеры	Ø 70 x 103.5 x 103.5 мм	
Материал корпуса	Пластмасса,РС,Саt6 ₋ Черный	
Window material	пластмасса, рассеянный	
Электрическое подключение	Разъем, М12 × 1, ПВХ	
Количество проводников	8	
Температура окружающей среды	-40+50 °C	



Свойства

- ■Степень защиты: IP65
- ■M12 × 1, штекерный разъем, 8-контактн.
- ■Цвета: Зеленый (цвет 1), красный (цвет 2), желтый (цвет 3)
- ■Переключающий выход PNP, HO контакт
- ■Емкостный датчик второго поколения
- ■Высокий иммунитет к ложному срабатыванию из-за всплеска, моющих средств, масел и других загрязняющих веществ

Схема подключения



Принцип действия

Датчик K70 предназначен для применения в автоматизации различных сборочных процессов. Хорошая видимость зеленого индикатора работы или других сигналов индикации (в зависимости от версии). Транзисторный выход может быть легко подключен к системе управления, которая запрограммирована на специальную последовательность задач. Индикатор расположен внутри или перед каждым лотком: 1. Лотки с компонентами

Технические характеристики

Относительная влажность	090 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus

необходимо выбирать для каждого этапа работы и 2. последовательность выбора компонентов. Если оператор берет деталь из лотка, К50 детектирует руку в лотке и отсылает сигнал на контроллер. Затем система проверяет правильность выбора компонента и переключается в зависимости от конфигурации: выключает текущий индикатор работы и включает следующий. Контроль процедуры сборки приводит к повышению эффективности, качества, снижает количество повторной работы и проверок.

Под термином "индикатор работы" понимается визуальный индикатор лотка, из которого необходимо извлечь следующую деталь. "Активация" подтверждает извлечение другим цветом. "Неправильный выбор" загорается, если доступ к лотку был получен, когда индикатор работы не был включен.

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
M12x1 o 15 5 14	RKC8T-2/TEL	6625130	Соединительный кабель, гнездовой разъем М12, прямой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
0 15 	WKC8T-2/TEL	6625133	Соединительный кабель, гнездовой разъем М12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com